

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Seite 1 von 9

2. NEUFASSUNG

zum

TEILEGUTACHTEN

Nr. 18 10 07 8321

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / : **Lenkererhöhung an Krafträdern**
den Änderungsumfang

vom Typ : SBF LD

des Herstellers : SBF motorräder
Postfach 1311
72796 Eningen

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung kann das Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

LD03 00641

Teilgutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Seite 2 von 9

I. Verwendungsbereich

Fahrzeug-hersteller	Typ	Handelsbezeichnung	ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	Ausführung
Triumph	T695	Sprint ST	K 310 m. Nachträgen	01
	T695	Sprint RS	K 310 m. Nachträgen	02
	695AB	Sprint ST	e11*92/61*00006	01
	695AC	Sprint RS	e11*92/61*00014	02
	215NA	Sprint ST	e11*92/61*0136	03

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Typ	: LD
Ausführungen	: siehe I. Verwendungsbereich
Handelsbezeichnung	: Lenkererhöhungs-Kit SPRINT RS bzw. ST
Kennzeichnung	: Firmenzeichen „SBF“ und Typnummer LD01 bzw. LD02 bzw. LD03 und fortlaufende 4-stellige Nummer
Art	: eingraviert
Ort	: Auf der Lenkererhöhung
Technische Daten / Beschreibung	
Art der Umrüstung	: Die Lenkererhöhung erfolgt durch Einlegen eines Zwischenlagers auf die serienmäßige Lenkerstummelaufnahme. Es ergibt sich eine etwas aufrechtere Sitzposition. Bei der Ausführung LD01 und LD03 (nur Variante ohne ABS) wird die serienmäßige vordere Bremsleitung durch eine längere stahummantelte Austauschleitung ersetzt.
Montage	: Die eingelegten Zwischenlager werden mittels längerer Edelstahlschrauben zusammen mit den Lenkerstummeln verschraubt.
Werkstoff	: Aluminiumlegierung AlCuMgPb
Bremsleitung	: stahummantelt (nur bei Ausführung 01 u. 03)

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Seite 3 von 9

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Kombination mit weiteren Umbauten und Änderungen am Fahrzeug und ihre möglichen Auswirkungen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens und gesondert zu beurteilen.

Im Zweifelsfall sind entsprechende Teilegutachten zur Entscheidungsfindung heranzuziehen bzw. ist eine Einzelabnahme gemäß § 19/21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich.

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb: Keine

Hinweise und Auflagen zum Anbau

- Der Umbau muß unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben gemäß der Montageanleitung erfolgen.
- Für sämtliche Schraubenverbindungen sind die in der Montageanleitung aufgeführten Drehmomente zu beachten.
- Bei ordnungsgemäßer Montage sind keine Veränderungen an der serienmäßigen Verkleidung erforderlich.

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme

- Es ist darauf zu achten, daß alle Bedienteile ergonomisch günstig montiert sind.
- Der abnehmende Sachverständige hat sich auf einer Probefahrt von der ordnungsgemäßen Funktion der Bremse zu überzeugen.
- Alle Bowdenzüge/Leitungen müssen auch bei voll eingeschlagenem Lenker freigängig sein.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgender Wortlaut für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
33	M. LENKERERHÖHUNG UM 25 MM , KENNZ. FIRMENZEICHEN „SBF“ U. LD01 bzw. 02 bzw. 03*

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Seite 4 von 9

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

- Anbauprüfung : Die Überprüfung des Anbaus ergab keine Beanstandungen.
- Freigängigkeit : Bei den geprüften Fahrzeugen waren keine Einschränkungen der Freigängigkeit zu beobachten.
- Fahrverhalten : Es sind keine negativen Veränderungen der Fahreigenschaften zu erwarten.

VI. Anlagen

- Anbaufotos
- Montageanleitung

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Seite 5 von 9

VII. Schlußbescheinigung


Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (**Inhaber des Teilegutachtens**) hat den Nachweis erbracht (Reg.-Nr. «02 02 9945 001»), daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 9 einschließlich aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.


Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Böblingen, den 10.05.2005
Dipl.-Ing. (FH) R. Meyer-Rauter
Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025



Vertragshändler

Arbachtstraße 30 72800 Ennsheim
Tel. +49 (0) 71 21 / 8 86 00 Fax 8 86 10
www.sbf-motorrader.de



Gutachtenkopien sind nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Seite 5 von 9

VII. Schlußbescheinigung



Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (**Inhaber des Teilegutachtens**) hat den Nachweis erbracht (Reg.-Nr. «02 02 9945 001»), daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 9 einschließlich aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Böblingen, den 10.05.2005
Dipl.-Ing. (FH) R. Meyer-Rauter
Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025



TRIUMPH

Vertragshändler

Arbachtelstraße 30 · 72800 Enlingen
Tel. +49 (0) 71 21 / 8 86 00 · Fax: 8 86 10
www.sbf-motorräder.de



Gutachtenkopien sind nur gültig mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Anlage



Anbauanleitung für Lenkererhöhungs-Kit SPRINT RS 955i + ST 1050 mit ABS

1. Lenkerhälfte rechts demontieren. Beiliegende rechte Lenkerdistanz einbauen und Lenker wieder mit beiliegende Schrauben M 8 x 50 montieren..
2. Lenkerdistanz links wie in Punkt 1 beschrieben montieren.
Anzugsdrehmoment für Schraube 8 x 50 ist 25 Nm.
Anzugsdrehmoment für Klemmschraube Lenker ist 22 Nm.

Kabel, Züge und Bremsleitung auf richtige Verlegung und Freigängigkeit prüfen.
Schrauben und Anbauteile auf korrekten Sitz und richtiges Anzugsmoment überprüfen.

Probefahrt unter besonderer Beachtung der Lenkung und des Bremssystems.

Warnhinweis

Achtung! Bei Unsicherheit über die korrekte Montage sollten Sie einen Fachmann damit beauftragen, da ausschließlich eine sachgemäße Montage eine dauerhafte Befestigung gewährleistet. Eine mangelhafte Befestigung kann zu Unfällen führen. Prüfen Sie aus diesem Grund vor Antritt jeder Fahrt, ob sich die Lenker eventuell gelockert haben.

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Anlage



Anbauanleitung für Lenkererhöhungs-Kit SPRINT ST 955i + ST 1050 ohne ABS

1. Bremsleitung demontieren. Ausgetretene Bremsflüssigkeit sofort mit klarem Wasser entfernen.
2. Beiliegende längere Bremsleitung wie Originalleitung verlegen und montieren.
3. Vorderes Bremssystem entlüften.
4. Lenkerhälfte rechts demontieren. Beiliegende rechte Lenkerdistanz einbauen und Lenker wieder mit beiliegende Schrauben M 8 x 50 montieren..
5. Lenkerdistanz links wie in Punkt 4 beschrieben montieren.
Anzugsdrehmoment für Schraube 8 x 50 ist 25 Nm.
Anzugsdrehmoment für Klemmschraube Lenker ist 22 Nm.
6. GaszugEinsteller bis zum Gasgriffgehäuse zurückdrehen und Gaszugspiel am Zugeinsteller des Drosselklappengehäuses einstellen. (gilt bis Modelljahr 2001)

Kabel, Züge und Bremsleitung auf richtige Verlegung und Freigängigkeit prüfen.
Schrauben und Anbauteile auf korrekten Sitz und richtiges Anzugsmoment überprüfen.



Probefahrt unter besonderer Beachtung der Lenkung und des Bremssystems.

Warnhinweis

Achtung! Bei Unsicherheit über die korrekte Montage sollten Sie einen Fachmann damit beauftragen, da ausschließlich eine sachgemäße Montage eine dauerhafte Befestigung gewährleistet. Eine mangelhafte Befestigung kann zu Unfällen führen. Prüfen Sie aus diesem Grund vor Antritt jeder Fahrt, ob sich die Lenker/Bremsleitung eventuell gelockert haben.

Teilegutachten Nr.: 18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller: SBF Motorräder
Typ: SBF LD

Anlage



Teilegutachten Nr.:	18 10 07 8321 (2. Neufassung)
Hersteller:	SBF Motorräder
Typ:	SBF LD

Anlage

